

### Montagehinweis Spannrolle aus CT1028K3/WP1-5 für diverse VW, Audi, Ford, Skoda, Seat 1,9 TDI PD Motoren

#### Problem:

Das Blockierwerkzeug (T10115) wird lose in der Verpackung und nicht in der Spannrolle eingesteckt geliefert.

#### Abb. 1

#### Blockierwerkzeug T10115



#### Ursache:

Der Fixierstift wird zum vollständigen Zurücksetzen der noch montierten Spannrolle eingesetzt, um den Riemen spannungsarm abnehmen zu können. Es handelt sich lediglich um eine mechanische Blockierungshilfe der vorderen Exzenterplatte, um die Spannrolle in die maximale Stellung „lose“ zu positionieren.

#### Abb. 2

#### Spannrolle V55739



#### Lösung:

Der Fixierstift kann jederzeit wieder in die Rolle eingesetzt werden, da dadurch keine Funktion (Vorspannung etc.) innen in der Rolle ausgelöst wird.

#### Abb. 3

#### Aussparung

