

Elektriksatz mit Elektrikgetriebestecker

febi Nr. 36542

Vergl. Nr. 140 270 11 61 S1

Passend für alle Mercedes-Benz 5-Gang Automatikgetriebe.


Durch Ablagerungen im Automatikgetriebeöl verkleben die Sensoren des Elektriksatzes. Dieses hat zur Folge, dass Schaltstörungen im Getriebe auftreten.



Achtung!

Erneuern Sie beim Wechsel des Elektriksatzes stets auch den Stecker. Andernfalls sind Undichtigkeiten am Ausgang des Elektriksatzes möglich. Durch die Kapillarwirkung kann so Öl über den Kabelbaum bis ins Getriebesteuergerät gelangen und dort zu Beschädigungen führen.

Aus diesem Grund bietet febi bilstein den Komplettsatz febi 36542, der neben dem Elektriksatz febi 32342 auch den Elektrikgetriebestecker febi 36332 beinhaltet. Diese Kombination ermöglicht die fachgerechte Reparatur und verhindert mögliche Reklamationen. Das spart Werkstatt und Kunden Zeit und Geld!



febi Nr. 36542

febi Nr. 32342



febi Nr. 36332



Natürlich sind Elektriksatz und Stecker bei febi bilstein auch einzeln erhältlich.

Fragen auch Sie nach Ersatzteilen von febi bilstein!

Das Gesamtprogramm finden Sie unter: www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi ist eine Marke der bilstein group

www.febi.com

